




Compartimento com paredes em cerâmico e pavimento em betão afagado hidrófugo. Torneira de serviço e ligação ao sistema predial de águas residuais

